SIERUTA

QC-HS / QC-MS - hurtigskifte MS

Modeller og specifikationer

Model	Betjening	Maskinklasse [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vægt [kg]	Tiltstørrelse	Holdemoment [kNm]	Arbejdstryk [bar]	Tiltvinkel [°]
QC-HS-01	Automatisk	0,9–2,0	235	180	40	–	–	–	20	–	–	–	–
QC-HS-03	Automatisk	2,0–6,0	295	200	50	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-HS-08	Automatisk	6,0–12	400	290	60	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-HS-10	Automatisk	10–19	520	395	70	–	–	–	200	–	–	–	–
QC-HS-21	Automatisk	18–28	545	495	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-HS-25	Automatisk	26–40	545	600	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-MS-01	Manuel	0,9–2,0	235	180	40	–	–	–	20	–	–	–	–
QC-MS-03	Manuel	2–6	295	200	50	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-MS-08	Manuel	6–12	400	290	60	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-MS-10	Manuel	10–19	520	395	70	–	–	–	200	–	–	–	–
QC-MS-21	Manuel	18–28	545	495	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-U-HS-01	Tilt / drej	0,9–2,0	235	180	40	260	227	318	46	100	2,4	210	180
QC-U-HS-03	Tilt / drej	2,0–6,0	295	200	50	335	252	398	90	125	8,2	210	180
QC-U-HS-08	Tilt / drej	6,0–12	400	290	60	580	365	540	232	200	24,0	210	180
QC-U-HS-10	Tilt / drej	10–19	520	395	70	510	498	702	402/436	250	40,0	250	100/140
QC-U-HS-21	Tilt / drej	18–28	545	495	80	580	624	735	644/684	270	54,0	250	100/140

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.