SIERUTA

QC-HS / QC-MS - enganche rápido MS

Modelos y especificaciones

Modelo	Accionamiento	Clase de máquina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Tamaño de basculación	Par de retención [kNm]	Presión de trabajo [bar]	Ángulo de basculación [°]
QC-HS-01	Automático	0,9–2,0	235	180	40	–	–	–	20	–	–	–	–
QC-HS-03	Automático	2,0–6,0	295	200	50	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-HS-08	Automático	6,0–12	400	290	60	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-HS-10	Automático	10–19	520	395	70	–	–	–	200	–	–	–	–
QC-HS-21	Automático	18–28	545	495	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-HS-25	Automático	26–40	545	600	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-MS-01	Manual	0,9–2,0	235	180	40	–	–	–	20	–	–	–	–
QC-MS-03	Manual	2–6	295	200	50	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-MS-08	Manual	6–12	400	290	60	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-MS-10	Manual	10–19	520	395	70	–	–	–	200	–	–	–	–
QC-MS-21	Manual	18–28	545	495	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-U-HS-01	Basculante / orientable	0,9–2,0	235	180	40	260	227	318	46	100	2,4	210	180
QC-U-HS-03	Basculante / orientable	2,0–6,0	295	200	50	335	252	398	90	125	8,2	210	180
QC-U-HS-08	Basculante / orientable	6,0–12	400	290	60	580	365	540	232	200	24,0	210	180
QC-U-HS-10	Basculante / orientable	10–19	520	395	70	510	498	702	402/436	250	40,0	250	100/140
QC-U-HS-21	Basculante / orientable	18–28	545	495	80	580	624	735	644/684	270	54,0	250	100/140

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.