SIERUTA

# QC-HS / QC-MS - attacco rapido MS

## Modelli e specifiche

| Modello | Azionamento | Classe macchina [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Peso [kg] | Misura del tilt | Coppia di tenuta [kNm] | Pressione di esercizio [bar] | Angolo di inclinazione [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-HS-01 | Automatico | 0,9–2,0 | 235 | 180 | 40 | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| QC-HS-03 | Automatico | 2,0–6,0 | 295 | 200 | 50 | – | – | – | 30 | – | – | – | – |
| QC-HS-08 | Automatico | 6,0–12 | 400 | 290 | 60 | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
| QC-HS-10 | Automatico | 10–19 | 520 | 395 | 70 | – | – | – | 200 | – | – | – | – |
| QC-HS-21 | Automatico | 18–28 | 545 | 495 | 80 | – | – | – | 310 | – | – | – | – |
| QC-HS-25 | Automatico | 26–40 | 545 | 600 | 80 | – | – | – | 310 | – | – | – | – |
| QC-MS-01 | Manuale | 0,9–2,0 | 235 | 180 | 40 | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| QC-MS-03 | Manuale | 2–6 | 295 | 200 | 50 | – | – | – | 30 | – | – | – | – |
| QC-MS-08 | Manuale | 6–12 | 400 | 290 | 60 | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
| QC-MS-10 | Manuale | 10–19 | 520 | 395 | 70 | – | – | – | 200 | – | – | – | – |
| QC-MS-21 | Manuale | 18–28 | 545 | 495 | 80 | – | – | – | 310 | – | – | – | – |
| QC-U-HS-01 | Inclinazione / rotazione | 0,9–2,0 | 235 | 180 | 40 | 260 | 227 | 318 | 46 | 100 | 2,4 | 210 | 180 |
| QC-U-HS-03 | Inclinazione / rotazione | 2,0–6,0 | 295 | 200 | 50 | 335 | 252 | 398 | 90 | 125 | 8,2 | 210 | 180 |
| QC-U-HS-08 | Inclinazione / rotazione | 6,0–12 | 400 | 290 | 60 | 580 | 365 | 540 | 232 | 200 | 24,0 | 210 | 180 |
| QC-U-HS-10 | Inclinazione / rotazione | 10–19 | 520 | 395 | 70 | 510 | 498 | 702 | 402/436 | 250 | 40,0 | 250 | 100/140 |
| QC-U-HS-21 | Inclinazione / rotazione | 18–28 | 545 | 495 | 80 | 580 | 624 | 735 | 644/684 | 270 | 54,0 | 250 | 100/140 |

Valori come riportati nella scheda tecnica di questa famiglia. Un trattino indica che la scheda tecnica non riporta quel valore.